

# KLEIBERIT 507.0

## 1К-ПУР-клей

### Область застосування

- Виробництво стінових елементів та інших не несучих конструкцій з дерева і деревних матеріалів
- Виробництво дерев'яних виробів, які піддаються атмосферному впливу, таких як вікна, двері, елементи огорожі і терасові елементи, з відповідним захистом поверхні
- Склєювання виробів і елементів з деревини, які піддаються високим навантаженням або тимчасовому впливу підвищеної вологості, таких як паркетна підлога, меблі для сауни і ванної кімнати
- Склєювання мінеральних будівельних плит, керамічних матеріалів, бетону та твердої піни

### Переваги

- Однокомпонентний клей – практично необмежена життєздатність
- Простий у застосуванні

### Властивості клейового з'єднання

- Дуропластичний клейовий шов є високо термостійким та забезпечує найвищі показники міцності
- Якість склеювання D4 відповідно до DIN EN 204

### Властивості клею

Основа:	ізоціанат
Колір:	коричневий
Густина, 20 °C:	1,12 ± 0,02 г/см <sup>3</sup>
В'язкість, 20 °C	
- Брукфільд RVT:	7.000 ± 1.500 mPa·s
Консистенція:	середньов'язка
Маркування:	див. наш паспорт безпеки

### Переробка

#### Умови переробки

Ідеальна температура переробки +20 °C, ідеальна вологість деревини - 8-12%. Не переробляти при температурі нижче +5 °C. Склєюванні поверхні повинні бути чистими, сухими, знежиреними. З пластмасових поверхонь треба видалити роздільний засіб.

тільки для професійного використання

### Способи нанесення

Шпатель, ручний валик

### Нанесення

Достатньо одностороннього нанесення на не дуже пористу поверхню.

### Кількість клею, що наноситься

100-200 г/м<sup>2</sup> в залежності від структури поверхні.

### Час відкритої витримки

≈ 25 хв. при температурі ≈ 20 °C.

Більш висока температура та вологість повітря або підведення вологості зменшують цей час.

### Полімеризація

Під впливом вологи (повітря та\або матеріалів) клей полімеризується і створює напівтверду клейову плівку, що стіка до води і розчинників. Підведення вологості шляхом дрібного розпилення (об'єм води - ≈ 20 г/м<sup>2</sup>) або підвищення температури (50 °C до макс. 70 °C) пришвидшує створення полімерної сітки.

### Пресування деталей

Процес схоплювання має здійснюватися під тиском, який має забезпечити гарний контакт склеюваних поверхонь. З метою захисту пресованих поверхонь від клею, що просочується, треба помістити прокладку з силіконового паперу. Необхідний тиск залежить від виду та розмірів деталей, щоб забезпечити чітке з'єднання (підгонку).

При склеюванні деревини по площині або в торець, тиск пресування повинен бути не нижче 0,6 Н/мм<sup>2</sup>.

Чим інтенсивніша полімеризація клею під тиском пресування, тем вище подальша здатність з'єднання до навантаження.

### Час пресування

Цей час значно залежить від температури і вологості.

Нормативні значення:

Температура	Час пресування
20 °C	≈ 60 хв.
40 °C	≈ 30 хв.
60 °C	≈ 10 хв.

# KLEIBERIT 507.0

Точний час для спеціального застосування встановлюється відповідно до даних умов.

## Час подальшого схоплення

Подальша обробка склеєних деталей можлива за 2-3 години, остаточна міцність досягається після ≈24 годин.

## Заходи обережності

При прямому вдиханні клей шкідливий для здоров'я, подразнює очі, органи дихання та шкіру. Можлива сенсибілізація після вдихання або контакту із шкірою. При попаданні в очі слід ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру – відразу ж змити великою кількістю води з мілом.

При поганому самопочутті звернутися до лікаря. При температурі вище 40° С утворюються пари, що є шкідливими для здоров'я, тому необхідно забезпечити витяжну вентиляцію або працювати в респіраторі в приміщеннях, які недостатньо провітрюються.

Клей реагує хімічно з водою, тому необхідно уникати контакту з очами, ротом, слизовою оболонкою

## Очищення

Прилади, що наносили клей, після використання **відразу** очистити KLEIBERIT очищувачем 820.0.

## Упаковка

### KLEIBERIT 507.0:

Бляшана каністра	6 кг нетто
Бляшана каністра	32 кг нетто
Бляшана бочка	220 кг нетто
Контейнер	1.000 кг нетто

## Очищувач

### KLEIBERIT 820.0:

Бляшана каністра	22 кг нетто
------------------	-------------

Інші види упаковки за запитом

## Зберігання

KLEIBERIT 507.0 зберігається в заводській закритій від доступу повітря упаковці при температурі 20 °C ≈ 9 місяців.  
 Зберігати у сухому прохолодному приміщенні.  
 Захищати від впливу вологи.  
 Розкриті упаковки треба використати якомога швидше.

Станом на 01.06.2022; tk; замінює попередній редакції

Знищення відходів

Код відходів 080501

Наша упаковка виготовлена за матеріалів, що переробляються. Добре випорожнена тара може використовуватись повторно.

Технічна консультація

Наш відділ консультацій з технічного застосування завжди до Ваших послуг. Наші дані засновані на нашему досвіді і не є гарантією у світі судового законодавства Федерального суду Німеччини. Перевірте самі, чи підходить Ваш наш продукт. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту, а також безкоштовних порад і консультацій, що надаються нами.