

SupraFoam DZ

Brzo istvrdnjava

Supra Foam DZ je dvokomponentni lepak i istvrdnjava veoma brzo nezavisno koliko imate vlažnosti. Nakon nekoliko minuta se može opteretiti.

Područje primene

- montaža štokova za vrata
- izolacija prozora
- različite montaže, radovi izolacije i ispune

Prednosti

- bez FCKW -gasa
- bez formaldehida
- necuri naknadno
- može da se opterećuje nakon nekoliko minuta
- nije potrebno kvašenje zidova
- može da se prerađuje od +10° C
- klasa građevine B 2 / DIN 4102, deo 1
- pena koja je istvrdnula nema materije koje isparavaju, kao n.pr. FCKW, PCB, Lindan, formaldehid itd.

Karakteristike nakon prerade

nakon jednog minuta lepak vise nelepi
 mogućnost sećenja: nakon 3 - 5 minuta
 demontaža: nakon oko 20 minuta
 istvrdnavanje: nakon 15-20 minuta kod 20° C
 (kod nižih temperatura mnogo duže)
 struktura ćelije: srednjo-tvrda, pretežno otvorenih ćelija
 postupak požara: B 2 nach DIN 4102



SupraFoam DZ u duploj kartuši

Karakteristike SupraFoam DZ

osnova: 2-komponentni poliuretan
količina: 250 g
izdašnost: oko 5,5 l

temperatura prerada: +10° C do +30° C

oznaka: potrebna oznaka ka EU propisu, sadrži 4,4'difenilmetandiisocijanat.


U toku prerade nositi zaštitne rukavice i naočare.
 (pogledajte naš sigurnonosni list)

SupraFoam DZ

Prerada

Štokovi i noseći zidovi moraju biti čisti i slobodni od ulja, masnoće i prašine. Gips i beton sa KLEIBERIT Primer 835 prethodno premazati. KLEIBERIT SupraFoam DZ može se na temperaturi od +10° C do +30° C prerađivati.

Najpovoljnija temperatura je 20° C!



1. vrh sa oštrim nožem odseći.



2. diznu za mešanje na vrh staviti.



3. u slučaju da imate uzanu fugnu ili duboku fugnu, staviti produžetak na diznu.



4. staviti u pištolj (DZ pištolj) izbegavati trzanje pištolja jer postoji rizik inhomogeniteta.

Svetložuta boja pene na početku cevčice za mešanje pokazuje dobru mešavinu lepka.

Uput za montažu:

Štok od vrata staviti u predviđenu rupu, fiksirati. Šupljine između štoka i zida ispuniti sa penom – u dužini na tri mesta (u visini šarnira i brave) Kod težih i jako opterećenih vrata povećati mesta ispunjena sa penom. Nakon završetka rada kartušu izvaditi iz pištolja i ostaviti na parče papira, jer sadržaj iz kartuše može još da curi. Pena se može nakon 3-5 minuta seći. Ali se preporučuje da se ostatak pene tek nakon konačne čvrstoće od 15 – 20 minuta seće.

Zbrinjavanje lepka i ambalaže = šifra zbrinjavanja otpada 080501+80409+80410

Naša ambalaža napravljena je od recikliranog materijala. Dobro ispražnjena ambalaža se može ponovo upotrebiti.

C 820.0 ili **KLEIBERIT PUR** čistač 823.0 odkloniti. Pena koja je istvrdnula se može samo još mehanički otkloniti.

Pakovanja

KLEIBERIT SupraFoam DZ:
karton sa 16 kartuša à 250 g + upustvo
KLEIBERIT čistač C 820.0:
karton sa 12 flaša à 756 grl
KLEIBERIT PUR čistač 823.0:
karton sa 12 limenka à 500 ml
KLEIBERIT Primer 835.1:
karton sa 4 flaša à 475 ml
KLEIBERIT pištolj za penu DZ 890.1

Skladištenje

Kartuše uspravno, na hladnom i suvom mestu čuvati. Čuvati od mraza i od zagrevavanja temperature preko 30° C .

KLEIBERIT SupraFoam DZ ima rok trajanja u originalnom pakovanju i na temperaturio od +20° C, od oko 9 meseci.

Povećane temperature dovode do skraćenja roka trajanja.

va 0213

Servis

Naše tehničko savetovalište vam stoji na raspolaganju. Navedeni podaci su naše lično iskustvo i nije garancija u smislu BGH zakona. Zamoljavamo vas da sami ispitajte proizvod kako bi ustanovili dali je isto povoljno za vašu upotrebu. Odgovornost, koja prelazi vrednost našeg proizvoda, nepreuzimamo niti uz upotrebu naših besplatno i neobavezujuće savetodavanih usluga.

Čišćenje

Sveže fleke pene odmah sa **KLEIBERIT** čistač

Samo za komercijalnu upotrebu

Strana 2 od 2